Minera Panamá

Original

Orden de Trabajo: 25601

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00025601
Originador: 202 Mine

OT fecha creacion: 09/12/2015
OT fecha/hora impresion: 11/12/2015 6:19:16

Detalles del Equipo

Equipo:	DZ009 D6T XL CAT	Descripcion:	DOZERS
Serie:	GCT01127	Frente de Trabajo:	
Horometro:	6,957.80	Fecha/Hr. Requerida:	11/12/2015 00
Tipo de OT:	Preventive Maintenance Order	Prioridad:	Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: D6T - MAINTENANCE 500 HRS
Sistema:
Grupo:
Tecnico:
Teller: .
Capataz: OLVER TRUJILLO JIMENO

Realizado (SI/NO)

Backlog: 24940 - CAMBIO DE LAMPARAS DELANTERAS - 2 - Backlog - 04/12/2015
25590 - PRODUCT LINK NO REPORTADO - 8 - Condition Monitoring - 09/12/2015

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:

mantenimiento de quinientas horas

Trabajo Realizado:

cambio de Aceite de motor
cambio delos filtros de Aire (2)
cambio del filtro de Aceite de motor
cambio delos filtros de combustible (2)
cambio del filtro de trasmision
cambio de el filtro Hidraulico

Observaciones:

Se le cambiaron las lamparas delanteras

HOROMETRO: 6973.1

INICIO (fecha/hora) 11-12-15 8:00 AM | FINAL (fecha/hora) 11-12-15 12:00 PM

FIRMA	Julio Rios	Roberto Burke
NOMBRE	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR